


Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости автомобилей Лада Калина



24. Ниша крепления фары.



26. Сопряжение крыла с брызговиком.



28. Полости капота.



25. Полость переднего лонжерона.



27. Опора пружины передней подвески.



29. Ниша коробки воздухопритока.



30. Стык передка с брызговиком.



33.3. Полости крышки багажника.



37. Верхняя поперечина задка 1119.



31. Полость между задним крылом и аркой заднего колеса.



33.4. Полости крышки багажника.



38. Полости задних дверей.




32. Зона петли крышки багажника.



34. Полость задней верхней поперечины.



39. Полости передних дверей.



33.1. Полости крышки багажника.



35. Петли двери задка 1119.



40. Ниша опоры переднего колеса.



33.2. Полости крышки багажника.



36. Полости двери задка 1119.



41. Нижняя поперечина рамки радиатора.



42. Полость соединителя переднего лонжерона и пола.



43. Полость переднего лонжерона.



44. Полости порогов со стороны переднего колеса.



45. Полость лонжерона переднего пола.



46. Внутренняя полость порога.



47. Полости порогов со стороны заднего колеса.



48. Полость задней поперечины пола.



49. Ниша пружины задней подвески.



50.1. Полость заднего лонжерона.



50.2. Полость заднего лонжерона.



50.3. Полость заднего лонжерона.